



Erosione spondale in corrispondenza di scolmatore collettore fognario – tratto terminale via Pascoli (sp 155)










Recupero tratti strade vicinali Capriano Peschiere – Campagnola – loc. Cariggi



tratti da recuperare



rete sentieristica dei cariggi